

## Fraktion im Rat der Stadt Wetter (Ruhr)

Der Vorsitzende

**André Menninger**

Bismarckstraße 27  
58300 Wetter (Ruhr)  
Telefon 0 23 35 – 9 67 90 24  
Mobil 0 17 2 – 2 66 79 87  
E-Mail [menninger@fdp-en.de](mailto:menninger@fdp-en.de)  
Web [www.fdp-wetter.de](http://www.fdp-wetter.de)

Wetter (Ruhr), 15. September 2021

[FDP Wetter \(Ruhr\) \\* Bismarckstraße 27 \\* 58300 Wetter](#)

Herrn Bürgermeister Frank Hasenberg  
Rathaus  
58300 Wetter (Ruhr)

## Antrag für die Sitzung des Hauptausschusses am 16.9.2021

### Hier: TOP 4.1 Sportplatz Oberwengern

Der Hauptausschuss möge beschließen:

Der Sportplatz am Gymnasium wird schnellstmöglich in einen Zustand überführt, dass der Sportunterricht inklusive sämtlicher Leistungsabnahmen dort wieder möglich ist. Sollten die dafür notwendigen finanziellen Ausgaben nicht durch Deckungsreserven abzubilden sein, werden überplanmäßige Haushaltsmittel genehmigt.

Begründung:

Anfang Februar entstand an der Laufbahn des Sportplatzes des Gymnasiums in Oberwengern durch einen spontanen Tagebruch ein bis zu 10m großes Loch. In Folge ist der Sportplatz nun seit über sieben Monaten gesperrt.

Im Sport- und Freizeitausschuss vom 26.8.2021 berichtete die Verwaltung, dass der verfüllt sei. Der Platz könne aber dennoch nicht für den Sportunterricht freigegeben werden, da zunächst die Laufbahn saniert werden müsse. Für diese Arbeiten müssten finanzielle Mittel bereitgestellt werden. Dies könne aber erst im Zuge der nächsten Haushaltsverhandlungen geschehen.

Mit aktuell 736 Kindern und Jugendlichen ist das Gymnasium die Schule mit den meisten Schülerinnen und Schülern in Wetter. Nicht nur findet auf dem Sportplatz der reguläre Sportunterricht in der Sekundarstufe I statt. Auch werden in der gymnasialen Oberstufe Leistungskurse in Sport angeboten. Leichtathletik ist dabei elementarer Bestandteil des Lehrplans.

Wir sind der Überzeugung, dass der Sportplatz am Gymnasium Teil der elementaren Ausstattung der Schule ist, der insbesondere auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie dringend benötigt wurde und wird. Dieses Ausstattungsmerkmal der Schule muss daher unverzüglich wieder hergestellt werden.